

Số: /BC-UBND

Hải Lăng, ngày tháng năm 2022

**BÁO CÁO**  
**Tổng hợp đề xuất nhu cầu hỗ trợ kinh phí**  
**sửa chữa trường học theo chương trình Ireland**

Thực hiện Công văn số 130/SNgV-HTQT ngày 23/02/2022 của Sở Ngoại vụ Quảng Trị về đề xuất sửa chữa các trường học vận động viện trợ của Ireland, UBND huyện báo cáo đề xuất nhu cầu hỗ trợ kinh phí sửa chữa trường học theo chương trình Ireland như sau:

TT	Đơn vị	Hạng mục	Dự toán	Nguồn đối ứng	Đề nghị hỗ trợ
1	TH&THCS Hải Chánh	<b>Nhu cầu kinh phí sửa chữa</b>	<b>450</b>	<b>50</b>	<b>400</b>
		- Thay mới xà gồ, mái tôn nhà học 2 tầng	215		
		- Chống thấm trần sê nô mái nhà học 2 tầng	35		
		- Sơn quét mặt trong và ngoài dãy nhà học 2 tầng	170		
		- Sửa lại hệ thống cửa sổ, cửa chính.	30		
2	TH&THCS Hải An	<b>Nhu cầu kinh phí sửa chữa</b>	<b>750</b>	<b>50</b>	<b>700</b>
		- Thay mới xà gồ, mái tôn nhà học 2 tầng THCS Mỹ Thủy 1	200		
		- Chống thấm trần sê nô mái nhà học 2 tầng Mỹ Thủy 1	30		
		- Sơn quét mặt trong, ngoài nhà học 2 tầng THCS Mỹ thủy	50		
		- Sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng, lắp dựng chống sét các phòng học THCS	50		
		- Sửa chữa hệ thống thoát nước mái dãy nhà 2 tầng THCS	20		
		- Sơn quét mặt trong, ngoài nhà 2 tầng điểm THCS 2	50		
		- Sửa chữa lại hệ thống cửa phòng học nhà 2 tầng THCS	50		
		- Sửa chữa nền nhà; Tường nhà; Trần nhà; Lan can dãy nhà 2 tầng THCS 2	250		
		- Sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng, lắp dựng chống sét các phòng học THCS 2	50		

TT	Đơn vị	Hạng mục	Dự toán	Nguồn đối ứng	Đề nghị hỗ trợ
3	TH&THCS Thiện Thành	<b>Nhu cầu kinh phí sửa chữa</b>	<b>750</b>	<b>250</b>	<b>500</b>
		- Thay mới Cổng, tường rào điểm tiểu học	400	150	250
		- Thay mái tôn các phòng học điểm tiểu học	200	50	150
		- Sửa chữa nhà xe học sinh điểm trường tiểu học	150	50	100
4	TH&THCS Hải Tân	<b>Nhu cầu kinh phí sửa chữa</b>	<b>680</b>	<b>67</b>	<b>613</b>
		Thay mới xà gỗ, mái tôn nhà học 2 tầng	300		
		Chống thấm trần sê nô mái nhà học 2 tầng	30		
		Sơn quét mặt trong, ngoài 2 khối nhà học 2 tầng	280		
		Sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng các phòng học	50		
		Sửa chữa hệ thống ống thoát nước mái	20		
5	TH&THCS Hải Xuân	<b>Nhu cầu kinh phí</b>	<b>500</b>		<b>500</b>
		Thay mới xà gỗ, mái tôn dãy nhà 2 tầng	200		
		Thay hệ thống cửa dãy nhà 2 tầng	200		
		Thay mái tôn dãy nhà Hiệu bộ	100		
	<b>Tổng cộng</b>		<b>3.130</b>	<b>417</b>	<b>2.713</b>

*Tổng nhu cầu kinh phí sửa chữa: 3.130.000.000đ (Ba tỷ một trăm ba mươi triệu đồng)*

*Trong đó:*

*+ Phụ huynh học sinh và chính quyền địa phương đóng góp: 417.000.000đ (Bốn trăm mười bảy triệu đồng).*

*+ Số tiền xin hỗ trợ từ tổ chức quốc tế: 2.713.000.000đ (Hai tỷ bảy trăm mười ba triệu đồng).*

*(Kèm theo Báo cáo của các trường)*

**Nơi nhận:**

- Sở Ngoại vụ (b/c);
- CT, các PCT UBND huyện;
- Phòng GD&ĐT huyện;
- CVP, CV;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Cáp Xuân Tá**

