

BÁO CÁO TỔNG THỂ VỀ NHÀ TRƯỜNG VÀ CƠ SỞ HẠ TẦNG TRƯỜNG TH&THCS HẢI XUÂN

1. Vị trí:

Trường Trường TH&THCS Hải Xuân gồm có 4 điểm trường tại xã Hải Hưng, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.

2. Quá trình thành lập:

Trường TH&THCS Hải Xuân, xã Hải Hưng, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị được thành lập theo Quyết định số 445/QĐ-UBND ngày 01/8/2018 của UBND huyện Hải Lăng về việc sáp nhập Trường TH Hải Xuân và Trường THCS Hải Xuân thành Trường TH&THCS Hải Xuân

3. Đặc điểm của điểm trường chính và các điểm trường phụ:

Trường gồm có 1 điểm trường chính và 3 điểm trường phụ. Điểm trường chính là cấp THCS đặt tại thôn Trà Lộc xã Hải Hưng, ba điểm lẻ bậc TH gồm một điểm tại thôn Kinh Duy, một điểm tại thôn Trà Lộc, một điểm tại thôn Trà Trì Phú.

3. 1. Điểm trường chính: (Khu vực Trung tâm THCS)

Với tổng diện tích 4710m². Gồm 01 dãy nhà phòng học xây dựng năm 1999 và 01 dãy nhà phòng chức năng, hiệu bộ xây dựng năm 2019.

3. 2. Điểm trường phụ: (Khu vực Tiểu học Trà Lộc)

Với tổng diện tích 4652m². Gồm 2 dãy nhà 2 tầng và 2 dãy nhà 1 tầng (01 dãy nhà 2 tầng gồm: phòng Tin, Thư viện, Thiết bị và 4 phòng học xây dựng từ năm 2006, 01 dãy nhà 2 tầng phòng học, xây dựng năm 2020, 01 dãy nhà 1 tầng làm phòng Đội và phòng truyền thống, xây dựng năm 1979 và 01 dãy nhà 1 tầng làm nhà hiệu bộ xây dựng năm 2003)

3. 2. Điểm trường phụ: (Khu vực Tiểu học Trà Trì)

Với tổng diện tích 3579 m². Gồm 1 dãy nhà cấp 4. Xây dựng từ năm 1988 với diện tích 215m²

3. 2. Điểm trường phụ: (Khu vực Tiểu học Duân Kinh)

Với tổng diện tích đất 2520m². Gồm 1 dãy nhà 2 tầng. Xây dựng từ năm 2003 với diện tích 460m²

4. Số lượng giáo viên, nhân viên, học sinh năm học 2021- 2022:

Năm học 2021-2022 nhà trường có: 48 CBGVNV biên chế; 4 GV hợp đồng

+ Cán bộ quản lý: 3

+ Giáo viên: 43 (39 GV trong biên chế và 4 GV hợp đồng)

+ Nhân viên: 6

Huy động được 541 học sinh với 23 lớp. Trong đó: Tiểu học 298 học sinh với 15 lớp; THCS 243 học sinh với 8 lớp.

5. Thực trạng xuống cấp của cơ sở vật chất của nhà trường tại dãy nhà 2 tầng Khu vực tiểu học Trà Lộc:

5.1. Dãy nhà 2 tầng

Dãy nhà 2 tầng gồm 08 phòng gồm phòng Tin, Thư viện, Thiết bị và 4 phòng học. Dãy nhà này nay đã xuống cấp, phần mái tôn đã hư hỏng nên trời mưa thấm dột ướt nước chảy vào trần xuống các phòng học.

Mặc dù đã nhiều lần sửa chữa nhưng đến nay hệ thống cửa sổ 4 lá của các phòng học đã mục, hư hỏng, xoạc và lia cánh không thể đóng cửa được khi mùa mưa lụt về.

Đặc biệt dãy nhà này là nơi để người dân thôn Trà Lộc đến trú bão, tránh lụt khi mùa mưa bão về. Trong mùa mưa bão năm 2020, tất cả các phòng ở dãy nhà này đều phục vụ người dân đến ăn ở, sinh hoạt gần cả tuần.

5.2. Dãy nhà Hiệu bộ


Dãy nhà cấp 4 gồm 01 phòng Phó Hiệu trưởng và 01 dành cho giáo viên sinh hoạt chuyên môn cũng như nghỉ ngơi sau các tiết dạy. Dãy nhà này mái tôn nay đã xuống cấp, hư hỏng nặng nên trời mưa thấm dột ướt nước chảy vào các phòng do đó giáo viên không thể thực hiện được các tiết sinh hoạt cũng như nghỉ ngơi sau các tiết dạy.

6. Đặc điểm kinh tế, thu nhập, khả năng đóng góp của phụ huynh học sinh và khả năng hỗ trợ từ nguồn ngân sách các cấp:

Trường TH&THCS Hải Xuân thuộc vùng trũng, vùng nông thôn, dân sinh ở đây điều kiện kinh tế còn khó khăn, nguồn thu nhập chủ yếu từ những mớ rau, con cá tự làm nên việc huy động đóng góp còn nhiều khó khăn

Hàng năm nguồn ngân sách cấp trên cấp cho đơn vị chỉ đủ để thực hiện các hoạt động phục vụ công tác dạy và học.

7. Một số hình ảnh của trường tại Khu vực Trà Lộc



Ảnh chụp mái tôn dãy nhà Hiệu bộ xuống cấp



Ảnh chụp mái tôn đã xuống cấp mặt trước nhà 2 tầng



Tất cả các cửa sổ dãy nhà 2 tầng bị hỏng, xoạc
cánh không đóng được trong mùa mưa bão



Cửa sổ phòng tin học không đóng kín được, làm mưa
gió bay vào phòng tin trong mùa mưa bão



Hình ảnh người dân sinh hoạt trong lúc trú bão, lụt



Hình ảnh người dân ngủ tại trường khi bão, lụt đến



Hình ảnh người dân nấu ăn tại trường khi bão, lụt đến



Ảnh cổng trường khu vực Trà Lộc

8. Dự toán:

1. Thay mới xà gồ, mái tôn dẫy nhà 2 tầng: 200.000.000 đồng
2. Thay hệ thống cửa dẫy nhà 2 tầng: 200.000.000 đồng
3. Thay mái tôn dẫy nhà Hiệu bộ: 100.000.000

Kính đề nghị cấp trên quan tâm, xem xét bố trí kinh phí để khắc phục, xây dựng hạng mục công trình để đảm bảo công tác dạy và học của Nhà trường./.

Nơi nhận:

- Sở Ngoại vụ;
- Phòng GD&ĐT huyện;
- Lưu: VT.


Hồ Cường